



Fabricantes de Equipos y Máquinas para Limpieza de Alfombras,
 Químicos y Proveedores de Artículos de Conserjería
 1428 Blalock, Houston, TX 77055
 (713) 932-8293 * Fax (713) 932-7605

HOJA DE DATOS PARA USO SEGURO DEL MATERIAL E INFORMACION PARA MANEJO Y DESECHO

FECHA: SEPTIEMBRE 20, 1994

NOMBRE DEL PRODUCTO: BEHOLD CLEANING POLISH

REEMPLAZA: LOS ANTERIORES

NUMERO DEL PRODUCTO: 2031

PG 1/2

SECCION I - CONTACTOS DE EMERGENCIA

NAMCO MANUFACTURING INC. (713) 932-8293 - (800) 634-5816

CENTRO DE ENVENENAMIENTO: (800) 764-7661

SECCION II - INGREDIENTES PELIGROSOS -

SOLVENTE HIDROCARBONO

MEZCLA DE PROPELANOS

SECCION III - RIESGO A LA SALUD -

EFFECTOS POR SOBREDOSIS – EL MAL USO DELIBERADO O MALINTENSIONADO DE INHALACION DE ESTA CONCENTRACION PUEDE SER FATAL.

PRIMEROS AUXILIOS:

INTERNO: SUMINISTRE GRANDES CANTIDADES DE AGUA O LECHE

OJOS: LAVE CON ABUNDANTE AGUA

PIEL: LAVE CON JABON SUAVE Y AGUA

SECCION IV - RIESGO AL FUEGO Y EXPLOSION -

LIMITES INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSION - LOS CONTENEDORES PUEDEN INCENDIARSE O EXPLOTAR A TEMPERATURAS ARRIBA DE LOS 130 ° F.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE EXTINGUICION – MANTENGA LOS CONTENEDORES FRIOS CON UN NEBULISADOR. USE PROTECCION PERSONAL PARA EVITAR QUEMADURAS PERSONALES POR EXPLOSION DE CONTENEDORES..

LIMITE BAJO DE EXPLOSION - 1.8%

LIMITE ALTO DE EXPLOSION - 9.5%

MEDIO DE EXTINGUICION – QUIMICO SECO O NEUBOLISADOR.

SECCION V - DATOS FISICOS (FASE LIQUIDA)

APARIENCIA Y OLOR - LIQUIDO LECHOSO BLANCO CON OLOR A LIMON

PUNTO DE EBULLICION - 212-286 ° F

GRAVEDAD ESPECIFICA - .93

SOLUBILIDAD EN AGUA - INSOLUBLE

PRESION DE VAPOR - 30mm Hg @ 68 F

PUNTO DE EVAPORACION - AGUA = 1/1.0

DENSIDAD DE VAPOR - 2

VOLUMEN POR VOLATILIDAD - 93

SALUD : 0
 FUEGO : 1
 REACTIVIDAD : 0
 ESPECIAL : 0

SECCION VI - DATOS DE REACTIVIDAD - ESTABILIDAD - ESTABLE

CONDICIONES A EVITAR - N/A

PRODUCTOS PELIGROSOS POR DESCOMPOSICION -

LA DESCOMPOSICION TERMAL PUEDE LIBERAR TOXICO DE OXIDO DE CARBONO.

SECCION VII - PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAME O ESCAPE -

CONTROL POR DERRAME O ESCAPE - AEROSOL: REMUEVA LA FUENTE DE IGNICION. HUMEDEZCA EL DERRAME CON MATERIAL ABSORVENTE Y RETIRELO.

METODO DE DESECHO - NO AGUJERE O INCINERE LOS CONTENEDORES. SIGA LAS REGULACIONES LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES.

SECCION VIII - PROTECCION ESPECIAL -

RESPIRATORIA - USE MASCARA SCBA

MANEJO Y ALMACENAJE – ESTOS CONTENEDORES ESTAN BAJO PRESION. NO AGUJERE O INCINERE.

MANTENGASE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO
